

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
1	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Tavaszi piac szemle a Tétényi úti Üzletközpontban	2021.03.02	<p>Az üzletközpont közös területei, illetve a kitelepülések területein a burkolatok, csatornaszemek, vízgyűjtők jó állapotúak, résmentesek, megfelelően karbantartottak.</p> <p>A kitelepülés területén az élelmiszer forgalmazók részére pavilon felépítmények vannak kialakítva, amelyek jó állapotúak, nyílászárók jól záródnak.</p> <p>A pavilonok közül a hűtésüzemeltető forgalmazó pavilonban folyóvízes kézmosási és mosogatási lehetőség kiépített.</p> <p>Az üzletközpont területén központi hulladékudvar található, ahol a szakosított hulladék higiénikus tárolása biztosított. A konténerek részére mosási terület kialakított, lehatárolt, amely szintén megfelelő.</p> <p>Rovar és rágcsáló irtást szerződés alapján a PRETOX Kft. végez évi 2 alkalommal (tavasz, ősz), utolsó irtás: 2021.02.25.</p>	
2	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Tavaszi piac szemle a Fehérvári úti Vásárcsarnokban	2021.03.02	<p>A helyszíni szemle során az épületet és a környezetét megfelelőnek találták.</p> <p>Az épület általános műszaki állapota megfelelő, kisebb burkolat hibák tapasztalhatóak a hulladéktároló, hulladék prés helyiségében, annak műgyanta padozatán. A helyiség padozatának tervezett felújítási határideje 2021. június vége.</p> <p>A veszélyeshulladék tároló területe tiszta, rendezett, a helyiség hűtése megfelelő.</p> <p>A szintenként kialakított hulladék kukákat tároló helyiségek általános rendje, tisztasága megfelelő, a 2. emeleten a tálcamosó takarított, rendezett.</p> <p>A gazdasági folyosók tisztasági festése megtörtént.</p> <p>A személyzeti öltözők tekintetében a női öltöző tiszta, rendezett, a férfi öltöző általános rendje, tisztasága megfelelő, viszont az álmennyezet javítása, tisztasági festése szükséges.</p> <p>Az ellenőrzött III. emeleti vendéglátó egységben az általános rend, tisztaság megfelelő volt.</p>	<p>A felújítási munkálatok jelenleg folyamatban vannak.</p> <p>Az álmennyezet javítása, tisztasági festése megtörtént.</p>

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
3	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Tavaszi piac szemle a Rákóczi téri Vásárcsarnokban	2021.03.03	<p>A piacon állati eredetű termékeket, egyéb élelmiszereket forgalmaznak. Az üzletek listája rendelkezésre áll.</p> <p>A külön engedélyköteles termékeket forgalmazó egységek határozattal rendelkeznek. A kistermelők, őstermelők regisztráltak</p> <p>Az asztaloknál forgalmazó egységek a cseppfertőzés elleni védelmet biztosítják, a többi egység zárt üzletből végzi a forgalmazást. Az étel előállítás egységek mesterséges elszívása kialakított.</p> <p>A piac takarítottsága megfelelő, a tisztítószerkezet, eszközöket zártan tárolják. A személyzet részére külön személyzeti WC, öltöző biztosított. A bejáratokhoz kézfertőtlenítőszerkezetek kihelyezettek. A központi hulladékátroló helyiség kapacitása megfelelő, vízvételi hely biztosított.</p> <p>Élelmiszerhigiéniai szempontból káros rovarok-rágcsálók jelenléte nem észlelhető, a rágcsáló és rovarirtást félévente végeztetik, valamint szükség szerint a PRETOX Kft. végzi.</p> <p>A vírus elleni védekezés részeként 2 óránként felület fertőtlenítést végeznek. (Pandémiás terv rendelkezésre áll.) Az alagsorban hűtő- fagyasztókamrák biztosítottak a kereskedők részére, melyek gazdasági liftekkel közvetlen kapcsolatban állnak a földszinti üzemi folyosókkal. A HACCP napi dokumentációs lapokat vezetik, a felülvizsgálatot elvégezték.</p>	
4	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés a Kórház utcai Vásárcsarnokban	2021.03.04	<p>Az előző ellenőrzés (2020.10.07.) alkalmával kifogásolt korrodált tartóoszlopokat javították, majd lefestették.</p> <p>A csarnok rovar- és rágcsálóirtását szerződés szerint félévente, ill. ad-hoc módon végzi a PRETOX Kft., melyet dokumentálnak. Utolsó alkalom 2021.03.02.</p> <p>A takarítást a CSAPI alvállalkozókkal végezteti, engedélyezett tisztító- fertőtlenítőszerkezetekkel, a kézi takarítás mellett heti 2 alkalommal gépi - vízfelszívósos - takarítást is végeztetnek.</p> <p>A csarnokban üzemelő hús-, hal-, vendéglátó üzletek esetében felszerelt zsírfogókat az üzemeltetők tisztítják, a csarnok a keletkezett zsírt elszállítja, és ellenőrzi a tisztítás megtörténtét.</p>	

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
					<p>A központi csatornarendszert havonta, szakaszonként tisztítják, ellenőrzik.</p> <p>A piac általános rendje, takarítottsága szemmel láthatóan nem kifogásolható, napi rendszerességgel ürítik a hulladékgyűjtőket.</p> <p>A koronavírus elleni védekezés központi pandémiás terv szerinti tartatják a következő szabályokat: - 3 kijáratnál van alkoholos kézfertőtlenítő berendezés felszerelve a vásárlók számára, - 2 kijáratnál van kézmosási lehetőség, fertőtlenítő kézmosószerrel felszerelve, szintén a vevők, ill. a nyílt piacon árusítók számára, - a kötelező járványügyi szabályokkal kapcsolatos tájékoztató a bejáratnál ki van függesztve, melyet kiegészítenek óránkénti, félóránkénti hangos bemondóban történő figyelmeztetéssel is.</p>	
5	Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Tavaszi-nyári hatósági szemle a Nagykőrösi úti Használtcikk Piacon	2021.03.05	<p>Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a piac jó színvonalon felkészült a szemlére.</p> <p>A piac teljes területe megfelelő mértékben takarított és rendezett. A felesleges lomokat a Felügyelőség korábban már eltávolította.</p> <p>A hulladékudvar rendezett, a tárolóhoz vezető út ki lett takarítva. A piac területén az 5 méter alatti felületek por és pókháló mentesítése el lett végezve.</p> <p>A hulladékgyűjtő kukák és konténerek belső felülete takarított.</p> <p>A csapok nyitása a változó időjárás miatt még hátra van.</p> <p>Rágcsáló és rovarirtást a PRETOX Kft. 02.24-én elvégezte. A szemle során rágcsálók és rovarok jelenléte nem volt tapasztalható.</p> <p>A vendég illemhely tisztasága megfelelő színvonalú. WC papírral és kézfertőtlenítő szerrel történő ellátás biztosított.</p> <p>A takarító cég a virucid szerrel történő fertőtlenítést megfelelő rendszerességgel végzi. A takarító cég és a Felügyelőség is a virucid fertőtlenítőszerrel rendelkezik.</p> <p>A HCP rendelkezik Pandémiás Tervvel. A védekezés - maszk viselési kötelezettség betartása - kézfertőtlenítés - távolságtartás - megfelelő szinten megvalósul.</p>	

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
					A piac területén jelenleg is 4 db vendéglátó egység van. Ezen egységek leginkább szombati és vasárnapi napokon tartanak nyitva. Tekintettel arra, hogy a vendéglátó egységek jelenleg zárva vannak, ezért az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés későbbi időpontban kerül megtartásra.	
6	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Félévenként ütemezett élelmiszer-tisztasági szemle a Bosnyák téri Vásárcsarnokban	2021.03.09	<p>A vásárcsarnok és piac területe, valamint a közlekedők rendje, takarítottsága megfelelő.</p> <p>A hulladék tárolásának feltételei biztosítottak, elszállításuk szerződés szerint történik. A hulladék tartályok takarítását, tisztítását, fertőtlenítését folyamatosan végzik. A konténerek mosásához, takarításához és fertőtlenítéséhez külön helyiség van biztosítva.</p> <p>A HACCP rendszert dokumentáltan működtetik.</p> <p>Kártevőirtás félévente történik, megfelelően dokumentált. Az utolsó kártevőirtást 2021.03.03-án a PRETOX Kft. Végezte.</p> <p>Az árusok, valamint a vásárlók részére külön WC rendelkezésre áll. Hideg-meleg folyóvízes kézmosási lehetőség biztosított, fertőtlenítő hatású kézmosószerezrel, papírtörölővel, kézszárítóval felszerelt.</p> <p>A vásárcsarnok területén 3db pumpás kézfertőtlenítő valamint 3 db fertőtlenítő hatású kézmosószerezrel felszerelt hidegvizes kézmosó található.</p> <p>A Piacfelügyelőség folyamatosan tájékoztatja, figyelmezteti a vásárlókat a szabályok betartására.</p> <p>Napi gyakorisággal ellenőrzik az eladóra kihelyezett élelmiszerek cseppfertőzőstő való védelmét.</p> <p>A vásárcsarnok és piac működésével kapcsolatban élelmiszerbiztonsági kifogás nem merült fel.</p>	
7	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Köztisztasági ellenőrzés a Bosnyák téri Vásárcsarnokban	2021.03.09	<p>Az őstermelői részen a takarítást az asztalok körül a termelők végzik. A piac területén a NUMBER ONE Kft. Végzi a takarítást. A közlekedési utak, portálok tiszták, takarítottak.</p>	A munkák elvégzésre kerültek.

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
					<p>A COVID 19 vírusfertőzés megelőzése céljából a szükséges intézkedéseket megtették. A bejárathoz 3 helyre kihelyezték a kézfertőtlenítő adagolót, benne virucid hatású fertőtlenítőszerrel. Az iroda szociális helyiségében szintén kézfertőtlenítő van kihelyezve.</p> <p>A közös használatú WC-k takarítása megfelelő.</p> <p>A piac területén a hulladékgyűjtés megoldott, a veszélyes és állati eredetű hulladékot hűtve tárolják.</p> <p>Az östermelői részen a zöldhulladék gyűjtés megoldott. A kommunális hulladékgyűjtők tiszták, takarítottak. Fertőtlenítéshez Hypot és klórmeszet használnak.</p> <p>A piacon a lakossági fáradt sütőolajat, használt sütőzsíradékot gyűjtik.</p> <p>A megelőző rovar- rágcsálóirtást a PRETOX Kft. Végzi. Az utolsó irtás 2021-03-03-án volt.</p> <p>A dohányzóhely kijelölése szabvány piktogrammal jelölve. Szabálytalan dohányzást nem észleltek.</p>	
8	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Hatósági	Tavaszi szemle a Várház körüli Vásárcsarnokban	2021.03.10	<p>A csarnok egész területén biztosítottak a kéz- higiénés lehetőségek, mind a vásárlók, mind pedig a kereskedők számára.</p> <p>Az alagsorban biztosított a hulladéktárolás, az áruátvétel, raktártér, melyekhez külön gazdasági útvonalak biztosítottak.</p> <p>A hűtést igénylő alapanyagok, állati eredetű termékek megfelelő betárolására a hűtő-, fagyasztókamra kapacitása megfelelő.</p> <p>Az alapanyagok eladótérbe történő szállítása technológiánként külön gazdasági liften biztosított.</p> <p>Az üzemi területek-, vásárlótér takarítottsága megfelelő. A tisztítószerek tárolását zártan végzik, a takarítást szakcéggel végzetetik.</p> <p>A padémiára való tekintettel a felületek fertőtlenítését naponta végzik dokumentáltan.</p> <p>A rágcsáló- rovarirtást a PRETOX Kft. Végzi negyedévente, az utolsó irtás ideje 2021.03.04.</p> <p>A hulladék elszállítását az ATEV Zrt., FKF Zrt. Végzi.</p> <p>A kereskedelmi egységek dolgozóinak részére személyzeti öltöző, WC biztosított.</p>	

Sorszám	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege (hatósági / felügyeleti)	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja / lezárt jelentés dátuma	Főbb megállapítások	Megjegyzés
9	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Utólagos Ellenőrzési Osztály 3.	Hatósági	Jogkövetési vizsgálat	2021.03.31	Az adózó által tett - vizsgálat alá vont - bejelentés önkéntes bejelentésnek minősül.	
					Az adózónál a jegyzőkönyvbe foglalt megállapítások alapján hatósági eljárás nem indult.	
10	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak- Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Hatósági	Tűzvédelmi cél-ellenőrzés a Flórián téri Üzletközpontban	2021.04.07	Az ellenőrzés során a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát a kiürítésre számításba vett ajtók lezárását vizsgálták. A menekülésre szolgáló nyílászárók az áteresztőképességet egy ajtó kivételével nem szűkítik le. A 3-as (forgóajtó) nyílászáró jobb szárnya teljes szélességben nem nyílik, a javítást a karbantartó cégtől 03.22-én megrendelték.	A javítást a szakcég elvégezte.
					A menekülési útvonalon "bódék" kerültek elhelyezésre, melyek a menekülési útvonalat nem szűkítik le.	
					A kereskedelmi egységek előtt információshirdetőtáblák kerültek elhelyezésre, amelyek a menekülési út használatát nem befolyásolják kedvezőtlenül.	
					Biztonsági világitás, menekülési jelek adminisztrációját megfelelően vezetik.	
					Szintenként egy biztonsági őr teljesít szolgálatot, aki egy kockázat esetén a menekítés koordinálásában segítséget tud nyújtani.	